



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Územní odbor České Budějovice

Pomáhat a chránit

dopravní inspektorát  
České Budějovice

Č.j. KRPC - 57314-2/Čj-2014-020106

České Budějovice 22. dubna 2014

Počet listů: 2

Mott MacDonald, spol. s r. o.  
Národní 984/15  
Praha 1

„Koridor MHD, I. etapa“ - dopravní značení - vyjádření.

Po prostudování předložené dokumentace ve věci „Koridor MHD, I. etapa“, Vám Dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Územní odbor České Budějovice, ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., sděluje.

Předložená dokumentace řeší návrh trvalého svislého a vodorovného značení území Mariánského náměstí a přilehlých komunikací ohraničeného:

- křižovatkou ul. Husova třída s ul. Haškova
- křižovatkou ul. Pražská třída s ul. Staroměstská
- křižovatkou ul. Na Sadech s ul. Krajinská v Českých Budějovicích.

Dopravní inspektorát se k záměru „Koridoru MHD“ v Českých Budějovicích opakovaně vyjadřoval, naposled pod Č.j. KRPC- 165154-2/ČJ-2012-020106 ze dne 23. listopadu 2012 a na svých vyjádřeních setrvává.

K předloženému návrhu dopravního značení má dopravní inspektorát tyto připomínky:

- Návrh neobsahuje veškeré stávající dopravní značení.
- Dopravní inspektorát nesouhlasí se zrušením přechodů pro chodce přes ulic Haškova bez náhrady.
- Parkoviště ve slepé části ul. Haškova není rameno křižovatky.

- Dokumentace neřeší úpravu vjezdu do pěší zóny, tak aby byla v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., ČSN 736110 a TP 103.
- Nově navržený ochranný ostrůvek na přechodu pro chodce přes ulici Husova tř., v křižovatce s ul. Pražská, je navržen, z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zejména chodců, v nevhodné poloze. Chodec po vstupu na ochranný ostrůvek zcela logicky zkontroluje dopravní situaci na své pravé straně a nikoli opět na levé.
- DZ č. A 11 je nadbytečná.
- DZ č. B 28 s dodatkovou tabulkou č. E 13 „Mimo BUS“ v ul. Husova tř. je, vzhledem

-2-

k vyznačenému VDZ, nadbytečná.

- Vzhledem úpravě VDZ č. V 9a prověřit a dát do souladu i ampule SSZ.
- VDZ č. V 9a upravit tak jak je vyznačen v křižovatce ulic Lidická - Matice školské.
- Nově navržené DZ č. IP 19 neobsahují informace ze stávajícího DZ č. IP 19.
- Přikázaný směr jízdy vpravo z obou ramen ul. Haškova bude mít negativní vliv na dopravní situaci přilehlých komunikací.

Vyřizuje: por. Bc. P. Valda

npor. Mgr. Antonín Ambrůžek

Vedoucí oddělení DI ÚO České Budějovice

Na vědomí: město České Budějovice